

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. Juli 2020, 16:20

[lev92](#) An der Thunderbolt-Konfiguration im EFI-Ordner hat sich nichts geändert. Am besten mal die Bios-Einstellungen überprüfen.

Mir hat der MOTU-Support wegen meines Interfaces aber mal erklärt, dass es über Thunderbolt vorkommen kann, dass das Interface nicht gleich erkannt wird und ein Neustart des Interfaces notwendig sein kann. Ich hatte das auch am echten iMac, dass es manchmal nicht direkt erkannt wurde. Wenn es mal geht und mal nicht, hat mit dem Hackintosh nichts zu tun.

Wie ist es, wenn du es nicht nur ein- und ausschaltest, sondern auch das Kabel ein- und aussteckst?