

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 2. Juli 2020, 19:33

Vielen Dank fürs Reinschauen!

Mysteriös wird es langsam...

Oder fehlt eventuell der CodecCommander.kext oder auch der ALC3232.kext? Sind die beiden ein Muss?

Edit: Es muss definitiv am Verhalten im Akku Modus liegen. Habe es gefühlt tausend mal getestet. Das Ergebnis:

Im Akku-Modus:

- Funktion nur gegeben nach Neustart, und dann etwa für ca. nur 15 Minuten, bis zum Abschmieren des Sounds über die Klinke, mit lautem Rauschen
- In den Ruhemodus geschickt und aufgeweckt - direkt keine Funktion, dafür Rauschen.

Im Netzmodus:

- Funktion gegeben bei Neustart, und dann auch durchgehend, ohne Rauschen.
- mehrmals in den Ruhemodus geschickt und wieder aufgeweckt, Sound sauber, nicht das geringste Rauschen.

Könnt ihr, bei denen es funktioniert, mir vielleicht was zu euren Bios-Einstellungen sagen?