

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „McDaBaron“ vom 4. Juli 2020, 15:23

[JimSalabim](#)

Moin moin,

ich konnte mich nun endlich mal wieder an meinen Hacki setzen und habe mich an dem USB Mapping versucht. Ich komme hier nur leider nicht weiter. Was muss ich alles in der config deaktivieren/löschen damit ich die Ausgangssituation mit allen USB Ports habe? Ich habe jetzt USBInjectAll neu geladen und in den Kext Ordner kopiert und ich habe die die folgenden SSDT deaktiviert:

- SSDT-TB3HP
- SSDT-UIAC
- . SSDT-USBX

Hab ich noch was übersehen?

Hier nochmal meine Config:

Gigabyte Z390 Aorus Master

Intel i9-9900K

64GB Corsair Ram

Corsair Hydro Series H150i

Sapphire Radeon RX860 Nitro+

Danke schon mal 😊