

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „tegvlarivs“ vom 4. Juli 2020, 23:51

Also seit ich dieses eine Update gemacht habe, sieht es bei mir nun so aus. Hab die Batterien auch schon abgeklemmt, die Karte wird einfach nicht mehr erkannt... Hab übrigens eine **Intel**® Dualband-Wireless-AC **8260** drin. Vorher – mit und ohne Heliport – lief es. Wi-Fi lässt sich über HeliPort nicht "einschalten", wobei ich denke, dass die Funktion sowieso nur zur Zierde drin ist, richtig?

Edit: Moment, jetzt lese ich, dass man die einzelnen Kexte in OpenCore aktivieren muss? Kann es sein, dass ich das die ganze Zeit versäumt habe?

Edit 2: Peinlich. Man muss die Kext einzeln in OC aktivieren, das kannte ich so von Clover nicht. Bin allerdings wieder auf meiner Clover-Config – ich sehe, bei OC tappe ich regelmäßig noch in eine Falle... Jetzt ging das Wi-Fi kurz, nach Reboot und eintragen der SSID/Passwort in die Kext wird es wieder als "ausgeschaltet" erkannt. Hm.