

macOS 11 BigSur Dev-Beta Clover Patch

Beitrag von „taube111111“ vom 7. Juli 2020, 19:26

Moin!

Ich möchte eine kurze Teilerfolgsmeldung für die x58/1366er geben. Auf meinem MSI x58 Pro-E läuft BigSur mit einem Xeon X5670 + RX580 8 GB.

Das System bootet nach dem Einspielen der Änderung in Clover über den USB Anschluss. Wenn die Platte dann über den SATA Anschluss starten will, bleibt Clover bei:

Still waiting for root device

Stehen. Ich denke, dass der AHCI IO Patch für den ICH10 Anschluss in Clover nicht mehr zieht. Aber das lässt sich ggf. Fixen.

Soweit ersteinmal von mir.

Den EFI Ordner würde ich gleich beifügen. Vllt hat jemand eine Idee 😊