

In Arbeit

newbie braucht hilfe... MSI-B250M-PRO-VD mit i5 7400 und macOS Catalina

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 9. Juli 2020, 11:02

Hallo Herr Dr.

Welches Betriebssystem hast du zur Zeit am laufen und welche EFI führten Dich zum Ziel und wie hast du das Grafikproblem gelöst?

Lesenswert dazu das Thema: "Welches smbios und was bringt das". Ich benutze IMac 18,1, werde aber mal den Tipp ausprobieren, die Auswahl Clover zu überlassen.

Ich habe zum Test noch mal MacOS 10.15.1 auf einer zweiten Festplatte installiert.

Diese konnte ich mit meiner EFI auch problemlos booten und kurz testen. nach dem Update aus 10.15.5 konnte ich die Platte nicht mehr booten. Clover bleibt bei den ++++-Zeichen stehen.

```
(EB) ^LD:OFS) Err(0xE) @ OPEN (Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.boot.plist)
(EB) ^OPT:IXF) Err(0xE) @ ^LF
(EB) ^MBA:CL) (keepsyms=1 dart=0 debug=0x100 -v )
(EB) ^MBA:NV) (<null string>)
(EB) ^MBA:KF) (<null string>)
(EB) ^MBA:OUT) (keepsyms=1 dart=0 debug=0x100 -v )
(EB) ^LOG:VERBOSE) 2020-07-08T22:35:43
(EB) ^OPT:DM) 0x4092
(EB) ^OPT:IXF) ^LF (\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist)
(EB) ^LD:ILF) FID: 0, DIR: 1, P: \\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist, DP: 0
(EB) ^P:DCCPR) Err(0xE) @ BV AAPL,CoProcessorReboot
(EB) ^P:MPI) N
(EB) ^GS:CSKSD) {
(EB) ^GS:CSKSD) Err(0xE) @ BV 8D69D4FE-BD9C-4AAD-8B1D-86FD9749C1DF:boot-info-payload
(EB) ^G:GS) } Ok(0)
(EB) ^ML:PHLFNV) Err(0xE) @ BV wake-failure
(EB) ^ML:DT) Err(0xE) @ ML:PHLFNV
(EB) ^RTC:CP) Err(0xE) @ LogP E121EC07-9C42-45EE-80B6-FFF8EF09C521
(EB) ^ML:PHLFRTC) ! @ RTC:R
(EB) ^ML:DT) Err(0xE) @ ML:PHLFRTC
(EB) ^LD:LKG) BPDK => (System\\Library\\PrelinkedKernels\\prelinkedkernel.development)
(EB) ^LD:OFS) Err(0xE) @ OPEN (System\\Library\\PrelinkedKernels\\prelinkedkernel.development)
(EB) ^LD:LKG) BPDK,IR => (System\\Library\\PrelinkedKernels\\prelinkedkernel)
(EB) ^LD:LKFS) } Ok(0)
(EB) ^LD:LKG) } Ok(0)
(EB) ^F:FW) 0xFF1FFF0F
(EB) ^F:FW) 0xFFC0FE197
(EB) ^GSR:IN) 0x000009E7
(EB) ^GSR:OUT) 0x000009E7
(EB) ^BST:FBS) {
(EB) ^GIP:PHS,1) Software Update Post Logout
(EB) ^GIP:PCT) 0x5
(EB) ^GIP:PHS,2) Software Update Post Logout
(EB) ^BST:FBS) BA.ADSZ: 0
(EB) ^BST:FBS) BA.KSDSZ: 0
(EB) ^M:PDW) Err(0xE), 0 @ LogHD 71B4909C-14EC-42C4-BDC6-CE1449930E49
(EB) ^LOG:DT) 2020-07-08T22:35:44
(EB) ^LOG:EXITBS:START) 2020-07-08T22:35:44
*****
```

Merkwürdigerweise bootet die Platte an meinem anderen Rechner (Intel NUC5 I3).

Selbes Problem wie oben schon mal beschrieben.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?