

Sleep/Wake Probleme debuggen

Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. Juli 2020, 20:53

Was genau meinst du mit CPxx -> PRxx? Da sollte doch zumindest eine Zahl stehen, aber auch den Grund des Renames verstehe ich nicht.

Ist SMBS._ADR -> XSBU.XADR mit irgendeiner SSDT verbunden? Ansonsten macht das auch wenig Sinn auf den ersten Blick.

XHCI oder XHC1 solltest du in XHC_ oder dergleichen umbenennen.