

10.15.6 - Offiziell erschienen!

Beitrag von „Jono“ vom 17. Juli 2020, 11:04

Bei HP kann's auch sein dass das zwischen Mainboard und Tastatur sitzt. Die sind manchmal fragwürdig konstruiert.

Und dann brauchst du sehr wahrscheinlich auch keine normale CR2032 sondern eine mit Stecker