

10.15.6 - Offiziell erschienen!

Beitrag von „floris“ vom 18. Juli 2020, 12:14

(Warnung - Cover 5020 mit Vorsicht nutzen!)

Bei mir macht 10.15.6 auf dem 2690v3 das PowerManagement komplett kaputt.

Unter 10.15.5 taktet die CPU von 1.1-3.5 GHz bzw. runter bis 15W.

Mit 10.15.6 wird das PowerManagemt scheinbar verändert - bekomme beim Boot X86Plugin C1/C2 Fehlermeldungen, dass die im falschen Format vorliegt.

Mit einigen Plugins, die ich unter 10.15.5 nicht benötige (PrDrv.kext, CPUFriend.kext, NullCPUProwerM.text), komme ich auf minimal 34W.

Beim Upgrade von 10.15.4 auf 10.15.5 wurde mit Clover das PowerManagement gefixt, mit der neusten **Clover Version 5020 wird der Hackintosh gebrickt.**

Auf dem 1650v4 ging das 10.15.6 problemlos durch ...