

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „HansBerlin“ vom 18. Juli 2020, 15:19

IntelMausi-WOL -> interessant. ich habe das selbe Problem. Egal ob ich die neue 1.0.3 umbenenne zu IntelMausi-WOL.kext, oder auch bei ihrem original Namen belasse und dafür in der config.plist die Endung -WOL entferne. Es bleibt sich gleich. Mein Hackintosh startet nicht und bleibt beim Apple Logo stehen, so wie lev92 es beschreibt. Gibt es da noch etwas weiteres zu beachten oder sollte man diese Komponente besser nicht aktualisieren?

Danke für einen Hinweis, HB

Code

1. <dict>
2. <key>BundlePath</key>
3. <string>IntelMausi-WOL.kext</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>Intel Ethernet LAN</string>
6. <key>Enabled</key>
7. <true/>
8. <key>ExecutablePath</key>
9. <string>Contents/MacOS/IntelMausi-WOL</string>
10. <key>MaxKernel</key>
11. <string></string>
12. <key>MinKernel</key>
13. <string></string>
14. <key>PlistPath</key>
15. <string>Contents/Info.plist</string>
16. </dict>
- 17.
18. oder so:
- 19.
20. <dict>
21. <key>BundlePath</key>
22. <string>IntelMausi.kext</string>
23. <key>Comment</key>
24. <string>Intel Ethernet LAN</string>
25. <key>Enabled</key>
26. <true/>
27. <key>ExecutablePath</key>

28. <string>Contents/MacOS/IntelMausi</string>
29. <key>MaxKernel</key>
30. <string></string>
31. <key>MinKernel</key>
32. <string></string>
33. <key>PlistPath</key>
34. <string>Contents/Info.plist</string>
35. </dict>

Alles anzeigen