

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. Juli 2020, 22:09

Letzteres habe ich schon mal gestartet, aber der AS-Programmer bekommt keine Verbindung zum Programmer CH341. Ich hoffe doch, ich habe den Bios-Chip richtig eingesetzt. Wenn ich ihn auf die linke 25xx-Seite setze, muss die Kerbe doch nach rechts gerichtet sein, damit Pin 1 oben liegt. Richtig?

Welche LEDs müssen an sein - nur rot?