

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Sascha_77“ vom 27. Juli 2020, 17:24

Sö der Asiamann war schnell ... Chips schon da. Aber wohl nicht die Richtigen. Flashen usw. alles in Ordnung. Aber das Board geht damit nur ganz kurz an und sofort wieder aus. Ist dann wohl nicht der richtige Chiptyp (W25Q64.V). Die Bezeichnung weicht auch vom Original ab. Mist. Also irgendein 8 MB Chip nehmen haut so nicht hin. Naja dafür kann ich sagen sind die Teile von Winbond. Hätte ich nicht erwartet.