

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 15. August 2020, 12:32

Oh, schaut nach nem Bug aus ja. Kann mir auch schon denken woran das liegt. An dem "/". Wird scheinbar nicht escaped und führt dann zu diesem Fehlalarm.

Schau ich mir an.

EDIT:

An dem / liegt es doch nicht. Habe das mal durchgespielt hier. Ich bekomme das:

```
Verifying flash... VERIFIED.
```

Das VERIFIED fehlt bei Dir. Schau mal ob die Zange auch richtig sitzt und ob vllt. ein Kontakt an der Zange etwas nach oben gerutscht ist. Mach mal bitte im Terminal:

Code

1. `cd /Applications/G-Flash.app/Contents/Resources/bin/`
2. `./flashrom --programmer "ch341_spi" -v "PFAD_ZU_ROM_FILE" -c "MX25L3206E/MX25L3208E"`