

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. August 2020, 18:21

Ich versuche mein MacbookPro9,1 auf OC 061 umzustellen. Die EFI stammt vom MacbookPro13,2 und die Deviceproperties und SMBIOS aus der Clover-EFI.

Der Stick funktioniert auf allen anderen Geräten. Leider wird das interne SSD Laufwerk mit 10.14.6 von OC 061 nicht erkannt. Externe USB SSD/Sticks und Installer werden gefunden. Ich meine aus der Erinnerung vor Monaten schonmal OC 057 am laufen gehabt zu haben. Finde diese EFI nicht mehr.

Clover 5120 funktioniert.

Was kann die Ursache sein?

Schreib vom iPhone und hab die EFI nicht dabei.

hier die EFI, stammt ursprünglich von [griven](#) nur die config.plist ist vom MacBookPro13,2