

# Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „Raptortosh“ vom 17. August 2020, 08:26

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Sowohl OC als auch OZ scheinen wohl tiefer als Clover in die MB-Befindlichkeit einzugreifen.

Das kann sein... Mein H61MA-D2V hatte damals das gleiche Problem, konnte es aber nicht mehr reparieren.

Oz war der BL. Bin mir aber nicht sicher, ob es an oz selbst lag, oder (was ich fast mehr glaube), dass ich damals sehr oft das Bios geflasht hatte, und auch öfters fehlerhafte Bios geflasht habe...