

# OpenCore                      Sammelthread                      (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „cmoers“ vom 17. August 2020, 16:27



Catalina bis 10.15.6 leidet unter den Navi-Treiber-Bugs

Catalina 10.15.7 habe ich nicht getestet, weil Big Sur schon so viel geschmeidiger läuft.

Big Sur RC1 läuft anstandslos mit dieser Konfiguration.

## Hardware

**Mainboard:** Asus Z390 Maximus XI Hero (BIOS v1704)

**CPU:** Intel i9 9900K

**CPU-Cooler:** Eisbär 280 Aurora + 2x Silentwings 3

**GPU:** Asus Radeon RX5500XT 8GB

**RAM:** Corsair Vengeance LPX 64GB (4x16GB) DDR4 3GHz XMP I

**Netzteil:** 750 Watt BeQuiet Dark Power Pro 11

**SSD:** 500GB Samsung 970 Evo Plus NVMe + 2x500 GB Samsung Evo 860

**WiFi-/BT (PCIe):** ABWB BCM94360CS2 Wifi+BT4.0 Combo-Karte

**SMBIOS:** iMac19,1

Die folgenden OpenCore EFI-Ordner möchte ich gerne mit euch teilen:

OC 0.6.3 [EFI.zip](#)

Nach Update auf Bios v1704 vom 05.11.2020

OC 0.6.4 nightly [OC0.6.4-nightly.zip](#)

**Was geht:**

NVRAM

DRM (Catalina = ja, Big Sur = nein)

WiFi + BT --> SideCar, Continuity & Co.