

Ryzentosh Catalina OC 0.6 - kein Sound, USB 3.2. Gen 2 Problem mit Sleep

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. August 2020, 22:12

ok, wähle im bios "uefi" aus, damit der gop-treiber genommen wird