

# **Fujitsu Lifebook E546 - OC Installation funktioniert nicht so wie gewollt**

**Beitrag von „SeniorHeld“ vom 21. August 2020, 16:15**

Danke für die Hilfe [Raptortosh](#) !

Den Eintrag des Framebuffers zu ändern hat tatsächlich funktioniert.

ich habe noch herausgefunden, dass die Ethernet Treiber nicht vorhanden waren.

Für das nächste Mal werde ich mir merken, den EFI-Ordner in eine zip-Datei zu packen. Danke für den Hinweis!