

Erledigt

Hilfe bei Boot-USB Erstellung für Threadripper Hackintosh | OpenCore

Beitrag von „ralf.“ vom 22. August 2020, 19:27

deaktivier mal im Bios "Above **4G decoding**" , wenn das nicht funzt, npci=0x3000