

# **MSI GL63 8SE-071, Beim Vorbereiten der Installation ist ein Fehler aufgetreten**

**Beitrag von „Jono“ vom 24. August 2020, 23:09**

Mal an einem USB2.0 Port probiert?