

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Jutta2703“ vom 25. August 2020, 21:40

So, alles getestet und einen RAM Riegel als Fehlerquelle ausgemacht. Seitdem er raus ist, läuft alles problemlos. Selbst die WLAN/Bluetooth Karte auf Anhieb. Nur leider Sidecar noch nicht (interne Grafikkarte ist im Bios aktiviert). Wäre dankbar für einen Hinweis.

Aber erst einmal ganz, ganz fettes DANKESCHÖN an [macdream](#) und [CMMChris](#) für eure maßlose Geduld mit mir!!! Nehme das nicht als selbstverständlich hin, danke!