

# T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 29. August 2020, 14:40**

Manuelle Umschaltung ist bei mir auch erforderlich, aber nicht wild, da ich entweder über die internen Speaker oder BT höre.

Berichte doch bitte mal ob die Wifi/Bt passt und läuft, wenn Du sie hast.

Hast einen Bestelllink dazu?

Edit: Kext ebenfalls entfernt, USB und BT gehen trotzdem noch, demnach wird dieser Kext wohl nicht benötigt.

Das war wohl ein Satz mit x. Habe nun per F11 Nvram Reset ausgeführt, BT geht nicht mehr. Kext wieder eingefügt, nochmals F11, BT nicht verfügbar?

Da brat mir doch einer einen Storch.

[grt](#) kannst Du Dir das Bild zuvor vom Patched Bereich ansehen, werden da alle 3 Dateien benötigt?