

GIGABYTE Z390 DESIGNARE -Ram instabil

Beitrag von „Toskache“ vom 31. August 2020, 08:29

Ich hatte mal die gleichen Symptome nach einem Kühler-Tausch. Da lag es daran, dass ein Riegel nicht 100%ig eingerastet war. Ohne XMP war alles kein Problem, aber mit XMP ging nix. Beim "Nachdrücken" aller Riegel hat es bei einem "klick" gemacht und alles lief wieder...