

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „locojens“ vom 31. August 2020, 17:32

Du musst (wenn das Kabel i.O. ist) wohl nochmal alles rausnehmen aus der EFI und dann nochmal mit dem USB-Port Mapping von neuem beginnen um den relevanten Port zu finden.