

# Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „oskar.ott“ vom 1. September 2020, 17:31

Jetzt hat es geklappt.

Habe die USBPorts.kext entfernt. Dann so wie [JimSalabim](#) oben beschrieben hat die config.plist geändert und nachdem XHCIPortLimit deaktiviert war und ich auch die SSDT-UIAC.aml deaktiviert habe, hat alles funktioniert. Der intern USB 2 Header für die Fenvi wurde erkannt und Bluetooth hat funktioniert. Dann hab ich das USB Mapping neu gemacht und die neue SSDT-UIAC.aml genommen und in der config.plist wieder aktiviert und dann neu gestartet und seit dem bleibt der Computer wieder beim Booten beim Apple Logo hängen.