

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „mankalib“ vom 2. September 2020, 17:04

Das Update auf 10.15.6 hat bei mir auch ohne Probleme funktioniert, nur das jetzt aktuelle "ergänzende Update zu 10.15.6" will nicht.

Nachdem das Update installiert werden soll fragt er nach einem Neustart, -beim runterfahren kommt wie gewohnt der Applescreen mit Ladebalken und sobald der T20 neustartet lädt er das OS ganz normal ohne das Update installiert zu haben.

Auch der manuelle DL des Updates verweigert seinen Dienst.

USB3 Front und Rear reagieren garnicht mehr und das erst seit dem Update des aktuellen Clover (Clover_r5121) und der Kexte.

Wenn ich den PC starte kann ich die USB3 Ports nutzen solange das OS nicht gebootet hat.

Hackintool sieht alles aus wie vorher, muss meiner Meinung nach an der neuen Clover Ordnerstruktur und / oder Kexten liegen.

Kann es sein, dass bei dem "neuen" Clover auch die DSDT und SSDT angepasst werden muss?