

CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI_SMC_PlatformPlugin

Beitrag von „schmalen“ vom 7. September 2020, 12:16

Also irgendwie stimmt mit dem PW Management nichts mehr im Intel P. Gadget springt der der Min Core hin und her zwischen 0.7 und 3.5. Core AVG im Bereich über 3.6

Das war vorher nicht so.

Plugin Type steht auf 1

Edit: Evtl. einer von Euch noch Interesse zu helfen?

Mittlerweile tänzelt der CPU-Bereich nur noch zwischen 4 und 5 GHz , an sich wurde nichts verändert an den Einstellungen, ausser das ich von OC 0.6 auf 0.6.1 umgestellt habe, aber dara wird wohl nicht liegen oder?

