

**Erledigt**

# Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT

**Beitrag von „lordhenry“ vom 11. September 2020, 17:33**

[Aluveitie:](#)

Ich habe zuerst "LOAD UEFI Defaults" durchgeführt und dann deine Angaben durchgearbeitet (CSM disabled, Thunderbolt: enabled, Security Level: No Security, Fast boot: disabled).

Habe es gerade mit Thunderbolt: disabled probiert, kein Unterschied leider.

USB Port mapping habe ich nicht selbst durchgeführt, ich dachte, da ich exakt das gleiche Board habe, stimmt das 100% überein? Täusche ich mich da?

Ich bin ein Hackintosh-Neuling...

USB-Geräte: 1x 7fach USB3-Hub (1x Tastatur, 1x Maus, 1x µSD-Cardreader, 1x USB-Soundkarte)

ACPI-Seite (BIOS V 2.60):

Suspend to RAM: Auto

Deep Sleep: Disabled

USB Keyboard/Mouse Power on: Disabled

PCIe Devices Power On: Disabled

RTC Alarm Power On: Disabled