

Update von 059 zu 060 doch komplizierter als gedacht...

Beitrag von „Sascha_77“ vom 13. September 2020, 16:42

[Zitat von Arkturus](#)

Jetzt habe ich mit dem NVRAM Reset vom OC 0.6.2 auch noch mein T430 geschrottet.

Geschrottet ist es nicht ... du wirst jetzt nur mit einem Programmer an den BIOS Chip ran dürfen. Aber ohne einen solchen ist das Teil dann in der Tat ein Briefbeschwerer. NVRam Reset mit OC hat leider schon für eine ganze Menge Ärger gesorgt hier im Forum. Die Funktion ist mit Vorsicht zu genießen.