

RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

Beitrag von „schabulske“ vom 21. September 2020, 17:10

Habe gerade die Lösung gefunden um Version 2.3.0 zum laufen zu bekommen.

Unter Systemeinstellungen/Netzwerk/weitere Optionen/Hardware folgende Einstellungen machen:

Konfiguration: Manuell

Geschwindigkeit: 100baseTX

Duplex: Vollduplex

MTU: Standard (1500)

dann auf "OK" und dann auf "Anwenden".

Dann ist bei mir die Netzwerkverbindung wieder da mit Version 2.3.0

Die Lösung habe ich im "InsanelyMac Forum" gefunden. Dort hat auch noch jemand gesagt das dieses Problem anscheinend nur bei 100Mbps Netzwerken auftritt. Bei 1Gbs soll das anscheinend nicht der Fall sein und auch die Automatische Konfiguration funktioniert.