

**Erledigt**

## **Asus X299 TUF Mark 2: Gesammelte Probleme**

**Beitrag von „griven“ vom 23. September 2020, 13:18**

Ansonsten gerade wenn zwischzeitlich mit anderen macOS Versionen/EFI Ordnern herum experimentiert wurde sollte auch ein NVRAM Reset gemacht werden denn es kann gut möglich sein das sich nach den Experimenten Daten im NVRAM gesammelt haben die jetzt zu Problemen führen...