

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „pstr“ vom 23. September 2020, 18:16

Tacho,

Habe eine Problem aus der Vergangenheit 😊

Nun, gibt es denn hier wirklich niemand der evtl mal seine FireWire CAM über den 1394A (B) Port testweise versucht unter BigSur anzusprechen 😭

Ich spreche hier von TI-Chip via PCIe Karte, nicht den FW -> TB 2 auf TB 3 Adapter, obwohl da auch mal einen Test wert wäre.

Auch mit BS Beta8 ist auf meiner Kiste mit iMovie bzw FCP in dieser Hinsicht nix zu machen.

Komme leider auch nicht dahinter ob Apple die IOFirewire... Kexte vermurkst hat oder ggf extra entfernt hat.

In einem anderen Forum hat jemand mit einem OpenCore gepuschten cMP 5,1 die gleichen Probleme.

tnx und Grüße

[hier gehts weiter](#)