

Hacki startet nicht mehr seit Transport - Hardware defekt?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 24. September 2020, 08:51

Zitat von g-force

Bedienungsanleitung


Ja - die liebe Bedienungsanleitung. Wer braucht denn sowas?! 😊

Fehlerhaftes Einsetzen von Riegeln gibt es nicht nur bei PCs, sondern habe ich oft genug in MP1.1/3.1 auf den Riser-Boards erlebt.

Zitat von lupotmac

Anscheinend muss immer der 1. Slot belegt sein.

Das kannst Du so nicht verallgemeinern: die Boards, die ich hatte, hatten eine klare Aufteilung in Abhängigkeit der Riegel-Anzahl (Teil- oder Vollbelegung der Bänke) - siehe GA Z170 HD3-P . Deshalb sollte man sich besser via Manual informieren.



Jetzt wirst Du sicher auch den Wert eines Speakers/Buzzers zu schätzen wissen. 😊