

# **T440P mit DW1560 keine volle 867mbps**

**Beitrag von „daschmc“ vom 27. September 2020, 15:26**

Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup müssen natürlich konfiguriert werden, damit der Boot flag funktioniert. Hatte letztens selbiges Problem. Mit US Kennung Verbindungsabbrüche. Mit DE nur 40 MHz Bandbreite und #a hat es (warum auch immer) geregelt. 80 MHz Kanalbreite im 5G WLAN.