

# Nvidia RTX 3000 Grafikkarten

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 28. September 2020, 07:58**

Soweit ich gehört habe haben die Boardpartner die Treiber erst kurz vor Launch von Nvidia bekommen und hatten selber nur kurz Zeit alles zu testen.

Das Problem tritt wohl nur auf wenn die Karte höher boostet als die Qualität der Kondensatoren zulässt. Was die Hersteller wohl machen ist ein neues BIOS auszuliefern welches den maximalen Boosttakt reduziert.

DSM2 Jay von JaysTwoCents wurde von einem anderen Hersteller kontaktiert (weiss den Namen gerade nicht mehr, aber nicht EVGA), dass die ein Problem gefunden haben und das Review noch warten muss bis sie wissen was los ist.