

Erledigt

Apple Hackintosh G5 Audio-Workstation

Beitrag von „323inthehouse“ vom 10. Mai 2013, 21:37

Ich glaube da stimmt dann aber eher etwas mit deiner Kühlung nicht!

Eventuell hast du aber auch zu wenig CPU Paste oder zu viel aufgetragen?! Billig Paste?

Ich kann dir jedenfalls für den neuen Kühler die Artic MX-4 Paste empfehlen, falls übertakten geplant ist solltest du eventuell eine Wasserkühlung in Erwägung ziehen.

Kann mir jedenfalls auf einem Normaltakt keine 95-97 Grad vorstellen (Bei 93-95 Grad sollte eigentlich der Notaus einsetzen).

Wie viel bekommt deine CPU an Vcore im Standardbetrieb?

Vielleicht jagt ja dein Motherboard 1.4 Vcore durch, dann wären zumindest für mich die Temperaturen erklärbar.