

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „floris“ vom 28. September 2020, 13:44

[CMMChris](#) grüße zum Aufschlag im HF 😊

Das erste Bild kommt mir bekannt vor bei meiner OC 0.6.1 EFI unter 10.15.7 (für eine 1650v4 CPU)

Die Standard Quirks Einstellungen von OC waren nicht weiterführend - ich habe dann die Quirks Einstellungen von meiner Clover Configuration benutzt und dann ging es.

Nebenbemerkung ( PCI begin config Error - Fehler Wenn der 16550 URAT aktiv ist, reagiert OC scheinbar empfindlicher als Clover. Bei der 2690v3 Maschine war die URAT aktiv, Clover hat dies nicht gestört. Als ich eine lauffähige OC Version 0.5.7 wieder benutzen wollte, ging die nicht mehr - nach ewigen austesten ... OC Config ging ja mal - zufällig im UEFI über den 16550 drübergestolpert - UART war aktiviert - warum auch immer - deaktiviert, config geht.)

Grüsse Florian