

# **ASUS Prime X299 Deluxe (1) - OC 0.6.0 - Bios 3105**

**Beitrag von „locojens“ vom 29. September 2020, 09:06**

Das hängt meist mit der Konfiguration der USB-Ports zusammen.