

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „ende4711“ vom 29. September 2020, 17:40

Hallo,

ich hatte den gleichen Fehler, lag daran, dass zwei Mal Itlwm versucht wurde zu laden.

Ich hatte den KEXT ITWLN.KEXT ausgestellt aber dafür den Kext geladen AirportItlwm.kext (enthält auch den Treiber Itlwm).

Damit ging es auf Anhieb und Heliport wird nicht benötigt

Hier die KEXT die geladen werden sollten:

AirportItlwm.kext

IntelBluetoothFirmware.kext

IntelBluetoothInjector.kext

Geht bei mir mit der "Intel WLAN Karte AC 9260", sehr schnell aber nicht gemessen...

Installiert auf Dell Precision 7730 und XPS 9570 Catalina 😊