

OPENCORE SAMMELTHREAD (LAUFFÄHIGE KONFIGURATIONEN) Notebook

Beitrag von „Arkturus“ vom 29. September 2020, 22:18



ThinkPad T430

SNBIOS MacBookPro10,2

OC v0.6.1

Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz

Intel HD Graphics 4000 1366x768

NVRAM 2048 MB

8 GB RAM

Audio Realtek ALC 269 /Intel (Ivy Bridge) HDMI

Integrated Camera

WiFi(rebranbed by [Sascha 77](#))

Ethernet Intel 82579LM PCIe

CardReader

SSD 1 macOS 10.14.6

SSD 2 (Caddy) macOS 10.15.6

macOS Big Sur 11.0 Beta8 funktioniert, ausser WIFI. Der Treiber kann bisher nicht gepatcht werden.

funktioniert

Wifi /Ethernet

Audio

Camera/Micro

Sleep/Wakeup

iMessage

FaceTime

Hinweis: MacOS 10.15.x verlangt csr-config=77080000, damit WIFI funktioniert!

nicht funktioniert

Cardreader

BT vorhanden, aber nicht erkannt

EDIT: EFI fehlerbereinigt, Update OC v0.6.2

[EFI T430 OCv.0.6.2.zip](#)