

Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „floris“ vom 6. Oktober 2020, 16:00

Also Clover ist kaputt - Und ich war gegenüber OC eher etwas desinteressiert aufgestellt.

Aber die OC Entwickler haben mehr KnowHow oder mehr Enthusiasmus ...

Keine Ahnung was die bei Clover Programmieren, aber ich nenne mal zwei Beispiele:

Power Managment 2690v3 unter Clover mit Cinebench. 3 runs Mal rund 2600, 2300,, 3200 Punkte mit 60W, 80W, 100W Leistungsaufnahme. Alle Temps im grünen Bereich.

Mit Opencore 4000+, 4000+, 4000+ Punkte (120W Leistungsaufnahme, Temps im grünen Bereich). Optimale Configuration ohne irgendwelche Plugins - einfach OOB das optimale Intel Power Management mit funktionierendem SpeedStep und 8W im idle. Clover nur mit Anstrengungen/gefrickel und alter OS Version 20-30W.

1650v4 CPU - OC liefert OOB Deep Sleep, was Clover mal konnte.

Power Management unter OC arbeitet (bei mir) OOB mit - soweit ich das nachvollziehen konnte (hatte mehre Catalina Versionen zum testen).

USB habe ich unter Cover über Jahre hinweg experimentiert - war nie zufrieden. Hatte immer Probleme bei hoher IO-Load auf dem USB Bus und der CPU. Unzählige Stunden, Tage investiert. Ohne zufriedenstellende Lösung, nur Minimierung der Probleme.

Unter OpenCore: USBInjectAll, Hackintool, ACPI - geht ohne Probleme.

Und sehr subjektiv - unter Opencore fühlt sich das System "snappier" an. Die Interaktion User -> System -> User scheint besser zu sein

Grüsse Florian