

Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. Oktober 2020, 17:00

Klingt nach CPU Power Management Problem. SSDT für die CPU wurde erstellt mit SSDTTime?