

Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...

Beitrag von „dark_sith“ vom 11. Oktober 2020, 19:14

[Zitat von Kabelaffe](#)

Der Rechner war aus und sogar vom Stromnetz getrennt. Wird die Platte extern an meinem iMac formatiert und dann in den Hack eingebaut, wird die Platte erkannt.

Sobald ich dann einmal auf Neustart klicke, wird die Platte nicht mehr erkannt außer im BIOS