

Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...

Beitrag von „dark_sith“ vom 11. Oktober 2020, 20:06

[Kabelaffe:](#)

ja, macht keinen Unterschied ob Neustart oder Shutdown. Die Platte bleibt verschwunden.

Sie ist aber nach Ausbau und externem Anschluss direkt les- und beschreibbar am iMac.

Edit: kann das ggf etwas mit der Steckreihenfolge der SATA Kabel auf dem mainboard zu tun haben?

Ich hatte natürlich ein weiteres SATA Kabel für die neue SSD angeschlossen, aber das wurde im BIOS auch direkt korrekt erkannt...