


Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „Kaiborg“ vom 12. Oktober 2020, 11:01



So, kleiner Nachtrag zu der ursprünglichen

Problematik:

Ich kann mit OC booten, dauert etwa 3-4 Sekunden länger als mit Clover.

Was nicht geht:

Opencanopy bekomme ich nicht zum laufen, opencanopy.efi ist im Ordner OC/drivers, Einträge in config.plist unter Misc/Boot (Mode External, PickerAttributes = 1 sind gemacht, ebenso unter UEFI / Drivers opencanopy.efi hinzugefügt.

Leider habe ich immer noch den ursprünglichen Text-Auswahlbildschirm?

Oder muss hier noch ein NVRAM Reset gemacht werden?

Des weiteren geht Bluetooth nicht mehr, habe mit OC Gen X 2 Bluetooth Treiber eingebettet, Bluetooth verbindet sich leider nicht mehr mit meinen AirPods.

- Stimmt wohl so nicht ganz, Entsperren mit AppleWatch funktioniert, unter Systemsteuerung werden auch

Homepod etc angezeigt, nur zu den AirPods gibt es scheinbar keine funktionierende Verbindung

(habe diese Standard Broadcom-Karte (xxxxCS) über Mini-PCI Express verbaut)

Ich sah gerade, dass ich unter Kexte den "alten"AirportBrcmFixup.kext drin habe und die "neuen"

BrcmBluetoothInjector.kext sowie BcmPatchRam3.kext. Welche sollte ich denn nun nutzen?

Des Weiteren: brauche ich USBInjectall bei dem Board in OC? (MSI Z370)

Meine EFI im Anhang.

Danke!!!

Kaiborg