

Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...

Beitrag von „Tingeling“ vom 12. Oktober 2020, 15:41

Unbedingt die Firmware IM laufendes Windows machen!

(Ich habe es ähnlich gehabt, als ich meine Mac-Installation machen wollte auf meine EVO 970+ M.2 "discs"...

es war immer irgendwas komisches drin. Immer was neues... und nie logisch.

Da habe ich von die Samsung-seite die neue Firmwares gedownloadet und ...wie ich dachte; den update gemacht.

- deswegen war ich so überzeugt das danach die Probleme gelöst wären... Immer noch Probleme beim install.

So, dann habe ich irgendwann einfach Windows 10 installiert, und auch die Samsung Magician-App.

- und irgendwann kam dann die MELDUNG vom system/magician-app: "es gibt neues firmware für Euere disc*s"...).

Da habe ich ganz komisch geschaut. Ich dachte ich HABE den update schon gemacht...

Hat sich aber gezeigt das dies nicht so war... (verstehe bis heute nicht was ich dann gemacht habe...).

(Also; ich habe es das erste mal NICHT im magician-app gemacht, sondern "bei Hand").

Ich natürlich update acceptiert, und danach sofort die Mac-Installation wieder angegangen, und sehe da - fehlerfrei durchgelaufen! 😊