

**Erledigt**

## **Batterie patch Clover zu OpenCore Migration**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 13. Oktober 2020, 09:30**

Alle Umbenennungen wurden erfolgreich ausgeführt. Daran kann es nicht liegen.

Einen Fehler finde ich auch keinen in deinem EFI-Ordner.

Einzige Idee meinerseits wäre noch einen Debug Log von OpenCore zu erstellen. Vielleicht sieht man da das Problem.

Dazu die

<https://github.com/dortania/bu.../OpenCore-0.6.3-DEBUG.zip>

herunterladen und alle OpenCore Dateien gegen diese Variante austauschen.

In der config.plist den Wert der Variablen "Debug" > "Target" auf "67" ändern.

Beim nächsten Start sollte dir dann eine Datei opencore-YYYY-MM-DD-HHMMSS.txt in deinem EFI-Root Ordner erzeugt werden.