

BCM94360NG - Apple Watch Unlock funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Oktober 2020, 10:46

Meine Frage ging eher in die Richtung ob die Karte in einem Adapter verbaut wurde oder direkt in einem NGFF M.2 Slot so wie es ein Laptop hat.

Wichtig ist das keinerlei Kexte oder Patches für diese Karte verwendet werden. Sind die alle raus aus der EFI?