

Lästiges Problem

Beitrag von „fuggly“ vom 16. Oktober 2020, 21:23

Grüß Euch und danke für Eure Zeit im Voraus!

Zum Problem:


Der Boot hat denke ich soweit geklappt, Catalina wurde installiert (ca. 2 Minuten vor dem Ende kommt der schwarze Bildschirm mit 'save your work need to reboot'), was denke ich aber nicht außergewöhnlich ist.

Dann startet der PC neu und ich boote nicht mehr von opencore external sondern von macosx installer

der -v mode zeigt mir wieder logs

danach kommt ein Apple logo mit einem Ladebalken

danach das (und da bleibt auch alles stehen)



[opencore-2020-10-16-203604.txtconfig.plist](#)

Dabei lässt sich der Cursor bewegen, verschwindet jedoch auf links Klick

OpenCore config.plist und der Fehler vom USB Stick sind angefügt

bitte bitte helft mir, ich bin ratlos.

was ich schon versucht habe war die SMCPProcessor und SMCSuper adds zu löschen, in dem Fall bricht die installation sofort ab

ich habe die Konfigurationen einmal für einen iMacPro 1,1 und einmal für einen MacPro7,1 durchgeführt

habe versucht der opencore anleitung so gut wie möglich zu folgen, als dies scheiterte habe ich hier im forum nach lösungen gesucht.

auch wenn der chipsatz öfter verwendet wurde, schien doch niemand dieses problem zu haben.

Ich habe die Suchfunktion benützt, jedoch bin ich leider nicht fündig geworden.

Die Hardware:

ASUS - ROG Radeon RX 5700 XT OC 8GB Grafikkarte (90YV0D90-M0NA00)

2 G.Skill - Aegis 64GB DDR4-3200 Speichermodul Kit (F4-3200C16Q-64GIS)

ASUS - Prime X299-DELUXE II Mainboard (90MB0ZB0-M0EAY0)

Intel - Core i9-10900X Prozessor 10x 3.70GHz boxed (BX8069510900X)

EVGA - B5 Serie 850 B5 850W Netzteil (220-B5-0850-V2)

2 Patriot - Viper VPN100 2TB SSD (VPN100-2TBM28H)

NZXT - Kraken X73 Wasserkühlung (RL-KRX73-01)

2 Noctua - NF-A12x15 PWM chromax.black.swap 120mm Lüfter (NF-A12x15 PWM CH.BK.S)

2 Western Digital - WD Purple 3TB Festplatte bulk (WD30PURZ)

Lg Simon