

# Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „karacho“ vom 17. Oktober 2020, 19:21

[Zitat von Kaiborg](#)

Das Problem, dass Win10 sich da bei Nutzung "reindrängt"

Was meinst du damit? Dann fehlt in der SSDT vermutlich ein \_OSI Eintrag.